

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы.
Начальник ООСОН
И.В.Кокунова.
«18» апреля 2018 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 60**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное казённое учреждение Сузунского района «Комплексный центр социального обслуживания населения»
- 1.2. Адрес объекта: 633623, Новосибирская область, р.п. Сузун, ул. Ленина, дом 48.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание, подвальное помещение, общая площадь 351,8 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка нет.
- 1.4. Год постройки здания: 1980 г., последнего капитального ремонта: не проводился.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2019 г.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения),
(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
Муниципальное казённое учреждение Сузунского района «Комплексный центр социального обслуживания населения»; МКУ Сузунского района «КЦСОН»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 633623, Новосибирская область, р.п. Сузун, ул. Ленина, дом 27.
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.9. Форма собственности государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация министерство труда и социального развития Новосибирской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д. 6

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности социальное обслуживание населения
- 2.2. Виды оказываемых услуг: социально-правовые, социально-психологические, социально - педагогические.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: все категории, признанные нуждающимися в получении социальных услуг.
- 2.6. Плановая мощность, пропускная способность в день до 100 чел.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**
автобусные маршруты: «Вокзал-ПМК-1»; «Вокзал-ПМК-2»-дополнительный; «ПТУ-ПМК-3»; «ПМК - ПТУ -4»; «ХПП -детская больница-5»;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – низкопольный автобус, на всех автобусах установлено звуковое сопровождение объявления остановок, внутри салонные и лобовые табло «бегущая строка».

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 6 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да,

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет (дорога ровная без возвышенностей)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, (асфальтное покрытие)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	ТERRITORIA, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ – И (О, Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И(К, О, Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, Г)

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект условно доступен для всех категорий инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт (обозначить место парковки для инвалидов)
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт (оборудовать внутренний пандус)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт (расширить дверной проем)
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт (увеличить дверной проем, установить дверь)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт (светодиодные строки, тактильные таблички)
7	Пути движения к объекту	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

4.2. Период проведения работ, в рамках исполнения Государственной программы «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в НСО на 2014-2019 годы»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность объекта для всех категорий инвалидов.

4.4. Для принятия решения согласование не требуется

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) № 60 от «16» апреля 2018г.,
2. Акта обследования объекта: № 60 от «18» апреля 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор учреждения
E.A. Косырева
«16» апреля 2018 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 60

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное казённое учреждение Сузунского района «Комплексный центр социального обслуживания населения»
- 1.2. Адрес объекта: 633623, НСО, р.п.Сузун, ул. Ленина, дом 48.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание: подвальное помещение, 351,8 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1980 г., последнего капитального ремонта: не проводился.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: 2019г.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казённое учреждение Сузунского района «Комплексный центр социального обслуживания населения»; МКУ Сузунского района «КЦСОН»
- 1.7. Юридический адрес организации 633623, НСО, р.п.Сузун, ул. Ленина дом 27.
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.9. Форма собственности государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация: министерство труда и социального развития Новосибирской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д. 6

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности социальное обслуживание населения
- 2.2 Виды оказываемых услуг: социально-правовые, социально-психологические, социально-трудовые, социально-бытовые
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, на дому;
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории;
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все категории, признанные нуждающимися в получении социальных услуг.
- 2.6 Плановая мощность, пропускная способность: в день до 100чел.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

автобусные маршруты: «Вокзал-ПМК-1»; «Вокзал-ПМК-2»-дополнительный; «ПТУ-ПМК-3»; «ПМК-ПТУ-4»; «ХПП –детская больница-5»;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – низкопольный автобус, на всех автобусах установлено звуковое сопровождение объявления остановок, внутрисалонные и лобовые табло «бегущая строка».

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 м

3.2.2 время движения (пешком): 6 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет (дорога ровная без возвышенностей)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, (выложена тротуарная плитка)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

4. Управленческое решение

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт (обозначить место парковки для инвалидов)
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт (оборудовать внутренний пандус)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт (увеличить дверной проем, установить дверь)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт (светодиодные строки, тактильные таблички)
7	Пути движения к объекту	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы, Начальник
ООСОН Зоя И.В.Кокунова
«18» апреля 2018 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 60**

Сузунский район

«18 » апреля 2018 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное казённое учреждение Сузунского района «Комплексный центр социального обслуживания населения»

1.2. Адрес объекта: 633623, Новосибирская область, р.п. Сузун, ул.Ленина, дом 48.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание, подвальное помещение, общая площадь 351,8 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка нет

1.4. Год постройки здания 1980 г., последнего капитального ремонта: не проводился.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019г.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное казённое учреждение Сузунского района «Комплексный центр социального обслуживания населения»; МКУ Сузунского района «КЦСОН»

1.7. Юридический адрес организации: 633623, Новосибирская обл., р.п. Сузун, ул. Ленина, д. 27.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация - социальное обслуживание населения

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

автобусные маршруты: «Вокзал-ПМК-1»; «Вокзал-ПМК-2»-дополнительный; «ПТУ-ПМК-3»; «ПМК-ПТУ-4»; «ХПП -детская больница-5»;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – низкопольный автобус, на всех автобусах установлено звуковое сопровождение объявления остановок, внутри салонные и лобовые табло «бегущая строка».

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м.

3.2.2 время движения (пешком) 6 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет (дорога ровная без возвышенностей)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да (асфальтное покрытие)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ № п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	Б

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, Г)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, Г)		

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект условно доступен для всех категорий инвалидов.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт (обозначить парковку для инвалидов)
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт (оборудовать внутренний пандус)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт (увеличить дверной проем, установить дверь)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт (светодиодные строки, тактильные таблички)
7	Пути движения к объекту	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

4.2. Период проведения работ, в рамках исполнения Государственной программы «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в НСО на 2014-2019 годы»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность объекта для всех категорий.

4.4. Для принятия решения согласование не требуется.

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое(в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы заместитель главы, начальник отдела организации
социального обслуживания населения
администрации Сузунского района

Кокунова И.В.



Члены рабочей группы:

Начальник УАСТ и ЖКХ

Осипов А.А.



Главный специалист ООСОН

Адарченко О.В.

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов


Председатель ОО «Сузунская местная организация ВОИ» Чашкова Г.П.



представители организаций,
расположенной на объекте

Директор МКУ Сузунского района «КЦСОН»

Косырева Е.А.



I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) МКУ Сузунского района «КЦСОН», р.п.Сузун, улЛенина, дом 48

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на план е	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть						Тек. ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			В весенний, осенний период покрытие скользкое	K, O, C, Г	Следить за чистотой покрытия	Тек. ремонт
1.3	Лестница (наружная)	есть			Нет предупредительных тактильных полос; ступени лестничных маршей не выделены;	K, O, C	оборудовать	Тек. ремонт
1.4	Пандус (наружный)	есть						
1.5	Автостоянка и парковка	есть			Не оборудована, нет знака для парковки инвалидов	K	оборудовать	Тек. ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							Тек. ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фот о	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-В			Текущий ремонт (обозначить место парковки для инвалидов)

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

МКУ Сузунского района «КЦСОН», р.п.Сузун, ул.Ленина, дом 48

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на пла не	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Размеры площадки менее нормы; отсутствуют звуковые сигналы для слепых и глухих.	K, C, Г, О	Привести в соответствие, установить звуковые сигналы	Тек. ремон т
2.4	Дверь (входная)	есть						Тек. ремон т
2.5	Тамбур	есть			Длина не соответствует норме	K	Реконструировать нельзя – нет технических возможностей, подвальное помещение	Тек. ремон т
	ОБЩИЕ требования к зоне							Тек. ремон т

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И(О,Г,У)			

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
МКУ Сузунского района «КЦСОН», р.п.Сузун, ул.Ленина, дом 48

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть						
3.2	Лестница (внутри здания)	есть						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть						
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне							Тек. ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-И(О,Г,У)			Тек. Ремонт

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МКУ Сузунского района «КЦСОН», р.п.Сузун, ул.Ленина, дом 48

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	-				
4.2	Зальная форма обслуживания	есть						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДЧ-И(О,Г)			Текущий ремонт

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МКУ Сузунского района «КЦСОН», р.п.Сузун, ул.Ленина, дом 48

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Узкий дверной проем,	K	Увеличить дверной проем, установить дверь,	Тек. ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	есть			Узкий дверной проем	K	Увеличить дверной проем, установить дверь,	Тек. ремонт
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть						Тек. ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							Тек. ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ- И (О, Г)			Тек. Ремонт (увеличить дверной проем, установить дверь)

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

МКУ Сузунского района «КЦСОН», р.п.Сузун, ул.Ленина, дом 48

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть ь				Г	Оборудовать светодиодные таблички	Теку щий ремон т
6.2	Акустические средства	нет						
6.3	Тактильные средства	нет				С	оборудовать	Теку щий ремон т
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К, О, Г)			Текущий ремонт (светодиодные строки, тактильные таблички)